

Esteettömyys

Reitti pääsisäänkäynnille

Pysäköintialue sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys n. 50 m), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti. Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja leveä, sekä valaistu. Sisäänkäynnin yhteydessä on ramppi.

Pääsisäänkäynti

Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos. Sisäänkäynnin yhteydessä on 2 porrasaskelmaa. Käsijohdetta ei ole. Sisäänkäynnin yhteydessä on n. 6 m pitkä ramppi, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla. Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Lasiovissa ei ole kontrastimerkintöjä. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin. Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä. Tuulikaappi on ahdas.